

Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	9732475046
Dátum aktivácie Reportu:	17. 02. 2026 13:55:17
Platnosť do:	19. 03. 2026 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle



VIN
WBA31AX050FT41409

✓ kontrolná číslica je v poriadku

Továrenská značka
BMW

Model
Rad 4

Typ karosérie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobné

Palivo
hybridné

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Dátum výroby
08. 05. 2024

Dátum 1. registrácie
21. 06. 2024

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis										
2024	05/2024	0 km		Vozidlo bolo vyrobené										
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table> <tr> <td>Dátum výroby vozidla:</td> <td>08. 05. 2024</td> </tr> <tr> <td>Vek vozidla:</td> <td>1 rok 9 mesiacov</td> </tr> <tr> <td>Farba vozidla:</td> <td>Aventurinrot III metallic – kód 0C57</td> </tr> <tr> <td>Vyrobené pre trh:</td> <td>Nie je k dispozícii</td> </tr> <tr> <td>Strana riadenia:</td> <td>Nie je k dispozícii</td> </tr> </table> </div>				Dátum výroby vozidla:	08. 05. 2024	Vek vozidla:	1 rok 9 mesiacov	Farba vozidla:	Aventurinrot III metallic – kód 0C57	Vyrobené pre trh:	Nie je k dispozícii	Strana riadenia:	Nie je k dispozícii
Dátum výroby vozidla:	08. 05. 2024													
Vek vozidla:	1 rok 9 mesiacov													
Farba vozidla:	Aventurinrot III metallic – kód 0C57													
Vyrobené pre trh:	Nie je k dispozícii													
Strana riadenia:	Nie je k dispozícii													
	05/2024	10 km	Nemecko	Záznam tachometra										
	06/2024		Slovensko	Registrácia vozidla v SK										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table> <tr> <td>Dátum registrácie vozidla:</td> <td>21. 06. 2024</td> </tr> <tr> <td>Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení:</td> <td>21. 06. 2024</td> </tr> <tr> <td>Čas od výroby po prvé prihlásenie:</td> <td>1 mesiac</td> </tr> <tr> <td>Registrované ako:</td> <td>Nové</td> </tr> <tr> <td>Farba auta pri registrácii:</td> <td>Červená metalíza tmavá</td> </tr> </table> </div>					Dátum registrácie vozidla:	21. 06. 2024	Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení:	21. 06. 2024	Čas od výroby po prvé prihlásenie:	1 mesiac	Registrované ako:	Nové	Farba auta pri registrácii:	Červená metalíza tmavá
Dátum registrácie vozidla:	21. 06. 2024													
Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení:	21. 06. 2024													
Čas od výroby po prvé prihlásenie:	1 mesiac													
Registrované ako:	Nové													
Farba auta pri registrácii:	Červená metalíza tmavá													
	06/2024		Slovensko	Vystavenie technického preukazu										
2025	09/2025	35 500 km	Slovensko	Poškodenie										
2026	01/2026	45 000 km	Slovensko	Poškodenie										

4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 2

Dátum	09/2025
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo, Čelné sklo
Stav tachometra	35 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Kalkulácia nákladov na opravu

2 / 2

Dátum	01/2026
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo, Čelné sklo
Stav tachometra	45 000 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 17. 02. 2026
 Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola záložných práv

Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 17. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 17. 02. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	17. 02. 2026
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 17. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	17. 02. 2026
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE

ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla	
Druh vozidla	Passenger vehicle
Značka	BMW
Označenie modelu	420d xDrive
Špeciálna verzia	31AX
Dátum výroby	08.05.2024
Farba	Aventurinrot III metallic
Kód farby	0C57
Vybavenie	Alcantara sensatec black / blue
Kód vybavenia	KGNL
Kód motora	B47D
Séria	G26
SériaE	31AX
Prevodovka	Sport automatic gearbox
Riadenie	AUT

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	80 Ah AGM battery
Ostatné	Active guard plus
Ostatné	Active pedestrian protection
Ostatné	Alarm system
Ostatné	Ambient interior light
Ostatné	Automatic air conditioning
Ostatné	Auxiliary heating
Ostatné	Backrest width adjustment driver
Ostatné	BMW Laserlicht
Ostatné	BMW light-alloy wheel aerodynamic 860M
Ostatné	BMW Live operating area Plus
Ostatné	CO2 equipment
Ostatné	COC ADDITIONAL SCOPES
Ostatné	Connected Drive Services
Ostatné	Connected Package Professional
Ostatné	Control D
Ostatné	Control DAS 18
Ostatné	Control G
Ostatné	Control Infotainment
Ostatné	DAB tuner
Ostatné	Decoding additional functions
Ostatné	Deleted, model lettering
Ostatné	Driving assistant professional
Ostatné	EU-specific additional contents
Ostatné	German version
Ostatné	Headlining anthracite
Ostatné	HiFi speaker system
Ostatné	High gloss shadow line
Ostatné	High-beam assistant
Ostatné	Individual option high-gloss Shadow-Line
Ostatné	Interior mirror with automatic-dip
Ostatné	Interior trim finisher alum.mesh effect
Ostatné	Interior/outside mirror with auto dip
Ostatné	Kilometre speedo
Ostatné	Language version German
Ostatné	Larger fuel tank
Ostatné	Locking wheel bolt
Ostatné	Lumbar support, driver and passenger
Ostatné	M Aerodynamics package

Ostatné	M leather steering wheel
Ostatné	M Sports package
Ostatné	M Sports suspension
Ostatné	Oil service interval 24 mths / 25,000 km
Ostatné	On-board literature, Slovak
Ostatné	Parking assistance system Plus
Ostatné	Passenger airbag deactivation
Ostatné	Recuperation system
Ostatné	Refrigerant R1234yf
Ostatné	Seat heating driver/passenger
Ostatné	Sport automatic gearbox
Ostatné	Statutory emergency call
Ostatné	Steering wheel heater
Ostatné	Storage compartment package
Ostatné	Storage tray wireless charging
Ostatné	Summer and winter tyres
Ostatné	Sun protection glazing
Ostatné	Teleservices
Ostatné	Tyre pressure display
Ostatné	Tyre repair set
Ostatné	Variable sport steering
Ostatné	Warning triangle and first aid kit
Ostatné	Widescreen Display

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu Svolavačky.cz s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
------------------	------------------	--------

elektronika / požár

09. 05. 2025

[Viac info](#)

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Farba podľa výrobcu vozidla	Aventurinrot III metallic – kód OC57
Farba pri prvej registrácii v SK	Červená metalíza

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel

17. 02. 2026

Značenie skiel

NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina

Databáza

Slovensko

Štátny register vozidiel

Technický popis – základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	21.06.2024
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	21.06.2024
Továrenská značka	BMW
Obchodný názov	420d xDrive
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU

Výrobca motora	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Identifikačné číslo motora	B47D20B
Katalyzátor	KAT
Palivo	Nafta + elektrický pohon nie plug-in
Najväčší výkon motora (kW)	140
Pri otáčkach (ot/min)	4000
Prevodovka	AT
Typ karosérie	AA sedan
Farba karosérie	Červená metalíza tmavá
Výrobca karosérie	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU

Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75
Hmotnosť vozidla (kg)	1835
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	2315
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1105
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1315
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	3915
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1600
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750
Celková dĺžka (mm)	4783
Celková šírka (mm)	1852
Výška (mm)	1442
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1852
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odlahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	NIE
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	ÁNO
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2856
Pnamumatiky náprava 1	245/40 R19 98Y

Pneumatiky nápravy 2	255/40 R19 100Y
Ráfiky náprava 1	8,5Jx19/ET35
Ráfiky náprava 2	9,0Jx19/ET42
Maximálna rýchlosť (km/h)	233
Spojovacie zariadenie trieda	A50-X
Emisie CO2	137
Kombinovaná spotreba (l/100km)	5,2

14. Fotky a Inzercia

Neboli nájdené žiadne záznamy o inzercii vozidla v ČR ani v zahraničí.

Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.